

ATB-580

箇条書きです

ボディ表面の木目は個体差があるらしいので省略
フェンダータイプより、ボディ小さいって感じがする
PUの露出が薄いので指を置きにくい、5弦に指を置くのは必須？
フレット薄め（自分からみて）
前の人が言っていたとおり、高音ひ弱、低音太い
トレブル上げるとノイズ発生
コントロールのウラのカバー？（名前わからん）のところの施工が雑（多分）
ネックが薄い

気づいたところはこんなところ。
ほかにも見たほうが良いところあったら教えて。